

高雄市政府消防局避難逃生成功火災案例

(高雄市那瑪夏區大光巷○○號)

一、時間

(一)發生:110 年 2 月 01 日○○時○○分

(二)報案:110 年 2 月 01 日○○時○○分

(三)到達:110 年 2 月 01 日○○時○○分

二、建築物概要: RC 建築, 地上 2 層住宅。

三、起火處:廚房。

四、起火原因:煮食不慎。


五、損失情形:無。

六、燒損概述:無損失。

七、住宅用火災警報器設置與否/作動情形:該戶無裝設住宅用火災警報器。


八、相關圖說

(一)起火樓層火流(含延燒)路徑示意圖及照片說明





(二)起火樓層煙流路徑示意圖及照片說明








起火樓層/居室煙流照片

(三)起火樓層開門、關門動作示意圖及照片說明



起火樓層開門、關門動作示意圖









起火樓層開門、關門動作照片

(四)火災發生時，實際逃生避難動線示意圖及照片說明



(五)現場物品配置及死者倒臥位置圖：



該場火警無人傷亡

九、火災調查資料

- (一)出動觀察紀錄:如附件。
- (二)死傷人數統計:無。
- (三)人員傷亡紀錄:無。
- (四)死傷因素:無。
- (五)火災察覺:烹調時自行察覺。
- (六)報案及初期滅火狀況:屋主撥打 119 報案，並自行使用滅火器進行滅火動作。
- (七)出口遮蔽情形:火警發生時，廚房通往後方儲物間鐵門開啟，以及屋主避難時未將大門關上，其餘房門仍保持關閉狀態。
- (八)電氣火災資料:起火原因非電氣因素。
- (九)火災人員避難逃生情形分析表: 屋主於火災發生時，立即告知家人並撥打 119，使用滅火器進行滅火，提早應變，並有效防止火勢擴大。
- (十)火災人員死亡原因分析表:無。

十、造成人員死亡可能原因分析：無。

十一、火災初期現場應變情形及照片說明：屋主於傍晚準備烹調晚餐，期間可能因爐火過大，且鍋內烹調用油脂有些許外溢，接觸爐火後造成火

是增長，一度波及周遭可燃物，隨即大聲呼叫家人幫忙撥打 119，並使用滅火器進行滅火，並有效撲滅及避難至屋外。

十二、檢討分析及對策

(一)優點：

1. 發現火災後大聲告知家人並立即撥打 119 報案
2. 確實衡量自身搶救能力，初期火勢不大即當機立斷用滅火器滅火。
3. 熟悉滅火器之使用，於初期有效撲滅火勢，防止火勢擴大。

(二)缺點：

1. 未加裝住警器，如當時無人看顧爐火，火勢恐劇烈延燒。
2. 陽台雜物太多，增加起火後延燒的風險。

(三)預防對策

1. 清除多餘雜物，降低危險燃燒因子。
2. 加裝住警器，增加火災預警機制。

十三、防範宣導

(一)媒體宣導情形



於 110 年 2 月 4 日前往達卡努雅里商請里長召集里民
實施案例宣導教育

(二)FB 宣導情形

< 那瑪夏消防分隊 Namasia Fire...



首頁

貼文

影片

相片

關於

社群



那瑪夏消防分隊 Namasia Fire Branch

...

由許浦誼發佈

4小時 · 🌐


那瑪夏部分地區因地處偏遠，消防車抵達時常常都已經經過一段時間，所以.....

學會使用最常見的滅火器材～滅火器！…… 顯示更多

居家必備 隨手可得

拉瞄壓掃一次搞定

那瑪夏區大光巷於110年2月1日傍晚發生了火警，起火原因為煮食不慎，所幸消防隊抵達時，屋主已靠著熟練的滅火器操作，自行將其撲滅。





屋主表示，當時正在家中燒菜，可能是爐火太大，且炒菜的油脂外溢，導致火焰突然增長，一度波及周圍的可燃物，但屋主不慌亂，靠著曾經聽過的防火宣導，先大聲呼喊失火了，通知家人往屋外避難，隨後從容且謹慎的拿起滅火器朝鍋具做滅火動作，不到5秒就將火勢撲滅了，結束一場虛驚！

WHO CAN HELP?

發生火警請注意！



FB 宣導情形

網址：

<https://www.facebook.com/623772151156172/photos/a.1386605921539454/1738471439686232/?type=3>

(三)Line 宣導情形



Line 宣導情形

(四)社區居家訪視宣導情形



災後訪視宣導情形 1



災後訪視宣導情形 2