水源不足地區增設消防栓或替代水源各消防機關辦理情形統計表

2015/1/22

編號	縣市別	地上式消防栓						地下式消防栓						蓄水池				深水井					簡易式消防栓				其它水源				近年規劃設置總數(含地上式消防栓、地下式消防栓、蓄水池、深水井、簡易式消防栓、其它水源)	原始函報水源不足地區(處)103年第1季(A=B+C+D)	已完成使用勘驗數(B)	經與自來水事業機構會勘後，附近已有其他水源可用，無需增設，解除列管數(C)	最新水源不足地區(處)103年第4季(D)	*據相關消防局回復，經與自來水公司會勘結果，現場因自來水管管徑、壓力、設置空間不足等因素致暫無法增設	說明
		預計103年完成	預計104年完成	預計105年完成	預計106年完成	完成使用勘驗	完成率	預計103年完成	預計104年完成	預計105年完成	預計106年完成	完成使用勘驗	完成率	預計103年完成	預計104年完成	完成使用勘驗	完成率	預計103年完成	預計104年完成	預計105年完成	完成使用勘驗	完成率	預計103年完成	預計104年完成	完成使用勘驗	完成率	預計103年完成	預計104年完成	完成使用勘驗	完成率						
1	臺北市								10			4	40%	1		1	100%														11	11	5		6	5	經與自來水公司會勘結果，5處無法增設，該局暫以強化火災搶救演練整備與應變事宜因應。
2	新北市													12		12	100%														12	12	12		0		原12處水源不足地區已全數增設完成。
3	臺中市		8			4	50%		6			3	50%																		14	79	7	1	71	57	1.經該局再次確認原函報**1處**(項次46)水源不足地區附近已有消防栓可用，並無水源不足問題，**無需增設，解除列管**。 2.經與自來水公司會勘結果，57處暫無法增設，無法預定完成日期。
4	臺南市	4	97			4	4%		11			0	0%																		112	112	4		108	108	經與自來水公司會勘結果，108處無法增設，該局暫以強化火災搶救演練整備與應變事宜因應。
5	高雄市	31			41	2	3%	3			11	6	43%					5			5	100%									91	91	13		78		
6	宜蘭縣							21	5			18	69%																		26	26	18		8	3	經與自來水公司會勘結果，2處設置空間不足、1處管徑過小，無法設置。
7	桃園縣	41	21	4	3	41	59%	5	2		1	5	63%										12	1	0	0%					90	175	46	54	75	31	1.經該局再次確認原函報**54處**水源不足地區附近已有消防栓可用，並無水源不足問題，**無需增設，解除列管**。 2.經與自來水公司會勘結果，**31處無法增設**，該局暫以強化火災搶救演練整備與應變事宜因應。 3.替代水源已完成12處，惟據區公所表示因水源銜接問題尚待解決，尚無法啟用。
8	新竹縣	48				24	50%	3				2	67%																		51	51	26		25	25	經與自來水公司會勘結果，**25處評估因無管線或管線過小**無法增設。
9	苗栗縣		20			11	55%		2			0	0%																		22	22	11		11		
10	彰化縣	18	29			8	17%	4				4	100%		3	2	67%	28	8		14	39%					7	6	5	38%	103	103	33	1	69	10	1.其他水源:灌溉水源。 2.經該局再次確認原函報**1處**水源不足地區附近已有消防栓可用，並無水源不足問題，**無需增設，解除列管**。 3.經與自來水公司會勘結果，**10處評估因管徑問題無法增設**。
11	南投縣																							4	0	0%				4	13	0	1	12	8	1.經該局再次確認原函報**1處**水源不足地區附近已有消防栓可用，並無水源不足問題，**無需增設，解除列管**。 2.經與自來水公司會勘結果，**8處因缺乏適當自來水管線，無法增設**。
12	雲林縣		6			1	17%											7			7	100%									13	13	8		5		
13	嘉義縣	63				27	43%																								63	63	27	2	34	17	
14	屏東縣			2		0	0%		2	2		0	0%					10		13	10	43%									29	64	10	1	53	34	1.經該局再次確認原函報**1處**水源不足地區附近已有消防栓可用，並無水源不足問題，**無需增設，解除列管**。 2.經與自來水公司會勘結果，**34處因附近無管線**，自來水公司表示不予增設，該局暫以強化火災搶救演練整備與應變事宜因應。
15	臺東縣								2			2	100%		8	4	50%											2	2	100%	12	12	8		4		其他水源:魚池
16	花蓮縣	2				0	0%	10				3	30%																		12	12	3		9		
17	基隆市	2				2	100%	13				13	100%																		15	15	15		0		原15處水源不足地區已全數增設完成。
18	新竹市							23				23	100%																		23	23	23		0		原23處水源不足地區已全數增設完成。
19	嘉義市	17				13	76%																								17	17	13		4		
20	澎湖縣							5				1	20%																		5	5	1		4		
21	金門縣	4	5			4	44%							1		1	100%														10	35	5		30	25	經與自來水公司會勘結果，**25處評估無自來水管線**無法增設。
22	台中港	3	1			0	0%																								4	4	0		4		
	合計	233	187	6	44	141		87	40		12	84		14	11	20		50	8		36		11	5	0		7	8	7		739	958	288	60	610	323	