



液化石油氣消防安全檢查及違規取締(續)

中華民國107年 2月

單位：家、件次

區 域 別	違規取締件次														裁處件次				已收 繳罰 件次	強制 執行 件次
	合計	分銷商					分裝場		檢驗場		儲存 場所	串接使 用場所	消防安 全設備 檢查 不合格	其他違 規取締	合計	罰鍰	限期 改善	停業或 停止 使用		
		違規儲 存液化 石油氣	違規使 用逾期 容器	違規使 用偽造 合格標 示	非法分 裝液化 石油氣	其他分 銷商位 置構造 設備或 安全不 合格	違規灌 裝逾期 容器	其他分 裝場位 置構造 設備或 安全不 合格	容 器 檢 驗 不 實	其他檢 驗場位 置構造 設備或 安全不 合格	儲 存 場 所 位 置 構造 設備或 安全不 合格	串 接 使 用 場 所 位 置 構造 設備或 安全不 合格								
總 計	49	22	15	—	2	3	—	—	—	—	—	6	—	1	35	35	—	—	47	—
新 北 市	15	8	5	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	15	15	—	—	13	—
臺 北 市	5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	4	4	—	—	2	—
桃 園 市	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—
臺 中 市	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
臺 南 市	4	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	1	—
高 雄 市	12	4	3	—	1	1	—	—	—	—	—	3	—	—	5	5	—	—	22	—
臺 灣 省	11	3	5	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	8	8	—	—	7	—
宜 蘭 縣	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
新 竹 縣	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
苗 栗 縣	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
彰 化 縣	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
南 投 縣	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
雲 林 縣	4	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	2	—	—	3	—
嘉 義 縣	3	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	1	—
屏 東 縣	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—
臺 東 縣	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
花 蓮 縣	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
澎 湖 縣	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基 隆 市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
新 竹 市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
嘉 義 市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
福 建 省	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
金 門 縣	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
連 江 縣	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
消防署所屬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基隆港	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臺中港	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
高雄港	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
花蓮港	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

填表

審核

業務主管人員  
主辦統計人員

機關首長

民國111年 5月 5日 11:05:09 印製

資料來源：依據各直轄市、縣（市）政府消防局、各港務消防隊所報「液化石油氣消防安全檢查及違規取締」表彙編。

填表說明：本表由本署危險物品管理組編製1式2份，經陳核後，1份自存，1份送本署主計室，本署主計室應由網際網路上傳內政部統計處資料庫。