附件 2

花蓮縣消防局住宅用火災警報器
成功案例教育資料

壹、 案由：111 年 6 月 28 日 09 時 09 分，本局接獲報案指稱於吉安鄉勝安二街 101 巷 OO 號冒煙查看，建築物類型為 2 樓獨棟 RC，本局人員到場後經了解為女屋主進行炊事後爐火未關閉外出辦事，鄰居聽聞住警器作動聲音查看，發現廚房側冒出白煙，鄰居立即通知該戶屋主回家並撥打 119 求援，後續屋主返家後關閉火源，虛驚一場。

貳、 火災概要：

一、時間：111 年 6 月 28 日 09 時 09 分

二、地點：花蓮縣吉安鄉勝安二街 101 巷 OO 號

三、建築物情形：2 樓獨棟 RC 建築

四、起火處、起火原因：廚房，炊事不慎

五、人員避難情形：無

六、初期滅火：民眾自行關閉爐火

七、消防人員搶救過程：現場爲炊事不慎，到達時民眾已將爐火關閉並移除煮食物品及降溫，現場抄登資料並確認無危險之虞後離開現場。

八、住宅用火災警報器動作情形：

(一)設置位置：廚房壁櫥上

(二)動作情形：報案人及鄰居表示現場住警器有作動

九、 人員傷亡情形：無人員傷亡

參、檢討分析：

一、 住警器於 109 年屋主自行購置安裝(花蓮縣消防局平面媒體暨電子報了解訊息)

二、 本案起火原因:炊事不慎，人員短暫離開爐具旁邊，未關閉火源。

三、 通報、滅火等實際應變之成功或失敗之優缺點分析

優點:

(一)民眾家中有裝設住警器及早發現

(二)報案人清楚告知地址及現場狀況

缺點:

(一) 人員短暫離開爐具旁邊，未有人離火熄

參、 策進作為：(以條列式說明預防對策包含及時宣導作為)

一、 居家防火宣導時，加強人離火熄的宣導。

二、 推動防火教育向下紮根(藉由國小、國中及高中學童宣導教育落實)。

三、 由本局跑馬燈進行宣導教育。

四、 藉由大眾傳播媒體加強防火宣導。

肆、現場平面圖：



現場照片：





陸、防範宣導：

一、媒體宣導情形：



ETtoday新聞雲 > 地方　　2022年06月29日 13:35

地方　地方焦點

住警器救命！花蓮民宅清晨冒濃煙警鈴大作 鄰居聽聞報警救人

【必看】每周五、六晚間9點 料理之王3首播

▲屋主烹煮食物疏於注意，險些釀成嚴重火警。（圖／花蓮消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

二、FB 宣導情形：



花蓮縣消防局花蓮分隊宣導平台
6月29日上午11:07 ·

花蓮縣消防局
6月29日上午11:04 ·
炊事不慎冒濃煙 幸有住警器即時示警

消防局日前獲報吉安鄉勝安二街某整弄內民宅竄出大量白煙，隨即派遣花蓮分隊前往搶救，到達現場發現為炊事不慎，屋主已自行關閉瓦斯並沖水降溫，進入屋內聞到些許煙嗆味，據鄰居表示突然看到很多白煙，並且有聽聞「住宅用火災警報器」持續鳴叫的聲響，所以立即撥打119報案，同時也呼叫該屋內人員，本案幸有住警器示警鳴叫讓民眾警覺並報案，成功避

三、Line 宣導情形：



四、社區居家訪視宣導情形：因疫情暫緩