花蓮縣消防局住宅用火災警報器
成功案例教育資料

壹、案由：花蓮分隊 111 年 8 月 1 日上午 10 點 22 分接獲勤務中心通報，花蓮縣花蓮市建國路 OO 號住宅冒出白煙，立即派遣前往搶救。到達現場後看見陣陣白煙竄出，據民眾表示屋內人員已成功逃出，接續佈署水線進行滅火動作及排煙，成功避免災情擴大。

貳、火災概要：

一、時間：111 年 08 月 01 日 10 時 22 分

二、地點：花蓮縣花蓮市建國路 OO 號

三、建築物情形：住宅火警

四、起火處、起火原因：待火調人員鑑定

五、人員避難情形：屋內無人

六、初期滅火：有，使用滅火器滅火。

七、消防人員搶救過程：車組到場詢問報案人確定無人員受困，佈一線中繼自強 13，出一線入室撲滅火勢。

八、住宅用火災警報器動作情形：

(一)設置位置：安裝於廚房(屋主自行購買安裝)

(二)動作情形：有

九、人員傷亡情形：現場無人員受傷。

參、檢討分析：(以條列式檢討分析，並輔以照片佐證)

一、住警器於■自行購置(自行購置者另補充如何得知需裝設)□補助裝設，共 1 只。

二、本案起火原因:待火調人員鑑定。

三、 通報、滅火等實際應變之成功或失敗之優缺點分析

▲優點

✓現場住戶發現火災時，呼喊家人進行避難逃生。

✓附近住戶發現異狀能及時通報119，充分展現社區防災意識。

✓住警器成功做動，屋內人員成功逃生至屋外，遠離火場。

✓有設置滅火器，達到初期滅火的效果。

△缺點

✓未落實人離火熄及定期清潔抽油煙機，加強宣導。

肆、策進作為：(以條列式說明預防對策包含及時宣導作為)


1.宣導家中勿囤放堆放大量易燃物，減少家中火載量。

2.推廣繪製家庭逃生計畫並進行演練。

3.加強火場避難逃生觀念及應變。

伍、現場平面圖：(標示起火處及火煙流路徑、住宅用火災警報器設置位置、人員逃生避難動線等相關位置及起火樓層開門、關門示意圖)

現場照片：(起火處、住宅用火災警報器設置位置等相關照片，照片需清晰)







陸、防範宣導：

一、媒體宣導情形：



更生日報

今日即時 | 花蓮新聞 | 台東新聞 | 社論 | 焦點 | 兩岸港澳 | 國際新聞 | 西部綜合 | 股市財經 | 影視 | 體育 | 更生廣場 | 活動看

> 今日即時

點 > 住宅炊事釀火災 住警器成功示警

2022年08月02日


住宅炊事釀火災 住警器成功示警

記者賴文康 / 報導

花蓮市建國路一處巷弄民宅，一日中午傳出火警，花蓮縣消防局消防車趕往灌救；據民眾表示，屋內人員已經成功逃出，接續佈署水線進行滅火動作及排煙，成功避免災情的擴大，屋主向警消指稱，在聽到住宅裝設的火災警報器示警後先行逃出。

花蓮縣消防局指出，一日中午接獲民眾報案指稱，位於花蓮市建國路一處巷弄內的平房竄出白煙，隨即派遣消防車與警義消前往救援，到達現場後看見陣陣白煙竄出，根據附近民眾指稱，屋內人員已經成功逃至屋外，抵達火災現場的警義消，接續佈署水線進行滅火及排煙動作，成功避免災情的擴大。

二、FB 宣導情形：



花蓮縣消防局

8月2日下午3:56 ·

花蓮市建國路住宅炊事不慎引火災 幸住警器成功示警

消防局日前獲報，報案人表示花蓮市建國路巷弄內有平房竄出白煙，隨即派遣車輛前往救援，到達現場後看見陣陣白煙竄出，據民眾表示屋內人員已成功逃出，接續佈署水線進行滅火動作及排煙，成功避免災情擴大。

本次火災據屋主陳述，於發生當下有聽到住警器示警的聲音，查看後發現炊事不慎起火，爰以滅火器進行滅火，鄰居聽到示警聲也立即協助撥打119報案，展現出社區防災意識，據了解該住警器係為屋主自行安裝，成功發揮預警效能避免災情擴大。由於此巷弄位於市區狹小巷弄中，搶救不易，在此呼籲民眾於家中烹調時應遵守「人離火熄」原則，離開廚房應將火源關閉，避免因炊事不慎造成火災。

消防局局長林文瑞表示，本次火警因民眾自行安裝住警器及早示警，讓民眾得以及早逃生並報案，充分突顯居家安裝住警器的重要性，可及早偵知火災發生，並及早應變及逃生。統計資料顯示，住宅常發生火災的位置多為廚房，主要原因都是烹調不慎引發火災，再次呼籲民眾遵守「人離火熄」的觀念，避免因烹調釀災，讓我們一起維護居家安全，減少生命財產之損失。

三、社區居家訪視宣導情形:

