

彰化縣消防局住宅用火災警報器成功示警案例教育

一、案情概述：

112年3月○日13時○分，員林市新生路○巷○號3樓集合式住宅發生火警，屋主外出因未將爐火關閉，食物煮焦產生異常煙霧，引發住警器作動。鄰居聽聞警示聲後前往查看，發現白煙竄出，立即撥打119報案。消防人員抵達現場因無法聯絡上屋主，爰立即破門進入關閉爐火，該案無人員傷亡。

二、火災概要：

- (一)時間：112年3月○日13時○分。
- (二)地點：員林市新生路○巷○號3樓。
- (三)建築物情形：現場為6層樓RC結構之集合式住宅。
- (四)人員避難情形：無。
- (五)初期滅火：無初期滅火。
- (六)消防人員搶救過程：消防人員抵達現場，確認煮食不慎，立即佈水線破門入室搶救及人命搜索。現場無人員受困，打開房內所有窗戶，使用排煙機正壓排煙。
- (七)住宅用火災警報器動作情形：客廳之住宅用火災警報器，偵測到煙霧後發出警報音響。
- (八)人員傷亡：無。


三、檢討分析及對策

- (一)本案住警器為108年員生醫院捐贈。
- (二)本案起火原因：疑似煮食不慎。
- (三)民眾通報、滅火等實際應變之成功或失敗之優缺點分析：
 - 1. 優點
 - (1)該戶有裝設住警器，本次火警成功發出警報，使周邊鄰居住戶能發現警報聲響並通報119報案。
 - 2. 缺點
 - (1)該戶僅裝設1只住警器，數量明顯不足。
 - (2)住戶煮食中離開，未關閉火源造成鍋具乾燒，未具有人離火熄之安全觀念。

四、策進作為

- (一)持續加強宣導住戶家中應設置獨立式住宅用火災警報器，並同時鼓勵民眾自行購置其他只住警器增設於各樓層走廊、寢室及樓梯間以防護不同之區劃空間，定期檢測功能及電量是否正常。
- (二)持續向民眾宣導居家用火安全規範，遵守「火在人在、人離火滅」的安全守則，瓦斯使用後、外出及就寢前應確認並關閉瓦斯開關。
- (三)家中可設置滅火器，以利火災發生初期能有效滅火。

五、現場平面圖



六、現場照片

起火處



住警器裝設位置



七、即時宣導作為：臉書及災後訪視宣導情形

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0CnsyuShRjff5mcWxoS2JGqrP4bDMMQiEh8CFUUQPSTykHQZ6gLcdKdv54fhLhrYY1&id=100066588619210&mibextid=qC1gEa

員林西區消防分隊&員林義消二…… 🔍

貼文 關於 影片 相片 Reels 更多 ▾

員林西區消防分隊&員林義消二分隊&員林防火宣導分隊西區小隊

由 [] 發佈
剛剛 · 🌐

好驚險啊！

3月9日新生路一處公寓發生火警，起因為煮食不慎，警消趕到現場破門而入，所幸火勢尚未擴大，並立即關閉火源，通風排煙，事後分析此次意外能即早發現，多虧屋主安裝了住宅用火災警報器，在第一時間發出警報，讓鄰居即時通報119趕到，成功解救了一場災害😭

提醒大家：養成好習慣！人離火熄～
還有～安裝住宅用火災警報器～

