

基隆市消防局住宅用火災警報器成功案例教育資料

一、案由：

本案為住宅炊事不慎，濃煙觸發住警器作動，成功於成災前預警案例。

二、火災概要：

(一)時間：112 年 5 月 22 日 17 時 52 分。

(二)地點：基隆市七堵區崇智街○號○樓。

(三)建築物情形：地上 5 層 RC 構造建築物（住宅）。

(四)起火處：廚房；起火原因：爐火烹調不慎，造成爐具乾燒。

(五)人員避難情形：火災發生時，屋主外出不在家，無人員避難情形。

(六)初期滅火：屋主外出不在家，無初期滅火情形。

(七)消防人員搶救過程：消防人員到場後，破門進入屋內，關閉爐火並打開窗戶通風，並聯絡屋主返家。

(八)住宅用火災警報器動作情形：

1、設置位置：客廳。

2、動作情形：有動作。

(九)人員傷亡情形：無。

三、檢討分析：

(一)住警器於 112 年 ☐ 自行購置

☒ 補助裝設，共 1 只。

(二)本案起火原因：爐火烹調不慎，造成爐具乾燒。

四、策進作為：

(一)預防對策：

1、加強宣導煮食時要有「人離火熄」的習慣及觀念。

2、家中如有年老弱勢族群者，更應具備居家三寶（滅火器、照明燈、住警器），能早期警報、滅火及指示避難路徑。

3、宣導檢查瓦斯爐器具、管線及接頭是否破損、鬆動或鏽蝕，如發現異常立即通報專人即時檢修。

4、宣導鄰近住戶用火、用電安全及火場避難逃生方法。

5、建議廚房可裝設定溫式住宅火災警報器及安裝連動型住警器，以提早預警，增加火災應變時間。

6、加強宣導撥打 119 報案要領，發現火災狀況應通報人、事、時、地、物等災情相關資訊，通報消防單位立即出動救災。

7、利用網路或災後宣導住警器功預警案例，鼓勵鄰近住戶踴躍安裝，以形成聯防網絡，提早預知火災並及早應變。

(二)及時宣導作為：

1、FB 或 LINE 即時宣導


	
圖片說明：利用 LINE 群組宣導	圖片說明：FB 社團宣導

2、災後宣導：



圖片說明：結合宣導分隊實施災後居家訪視

五、現場平面圖：



六、現場照片：



圖片說明：屋內燒乾鍋具



圖片說明：安裝於廚房通往客廳牆上的住警器