

基隆市消防局住宅用火災警報器成功案例教育資料

一、案由：

本案為住宅炊事不慎，濃煙觸發住警器動作，警報音響驚動鄰居報案，為成功預警功案例。

二、火災概要：

- (一)時間：112 年 12 月 17 日 18 時 43 分。
- (二)地點：基隆市七堵區南光街○號○樓。
- (三)建築物情形：地上 5 層 RC 構造建築物。
- (四)起火處：廚房；起火原因：爐具乾燒。
- (五)人員避難情形：屋主不在家，無避難行為，但鄰居看到煙霧散出及聽到住警器警報聲後立即通報 119 報案。
- (六)初期滅火：屋主不在家，無初期滅火行為。
- (七)消防人員搶救過程：消防人員到場後，破門進入屋內，打開窗戶通風，架設水線滅火並聯絡屋主返家。
- (八)住宅用火災警報器動作情形：
 - 1、設置位置：客廳。
 - 2、動作情形：有動作。
- (九)人員傷亡情形：無。

三、檢討分析：

- (一)住警器於 108 年 ☐ 自行購置 ☒ 補助裝設，共 1 只。
- (二)本案起火原因：屋主煮食遺忘關閉爐火而外出造成爐具乾燒。

四、策進作為：

- (一)預防對策：
 - 1、加強宣導人離火熄之觀念。
 - 2、宣導居家應具備滅火器、照明燈、住警器等居家三寶，能早期警報、滅火及指示避難路徑。
 - 3、災後訪視時宣導附近住戶注意檢查瓦斯爐器具、管線及接頭是否破損、鬆動或鏽蝕，如發現異常立即通報專人即時檢修。
 - 4、鄰里宣導訪視時加強宣導用火用電、避難逃生與住警器安裝必要觀念。
 - 5、宣導受災戶與附近鄰住戶廚房可安裝定溫式住警器。

6、加強宣導撥打 119 時機，並宣達了解報案的人、事、時、地、物等災情相關資訊，提升守望相助防火的觀念。

7、於網路傳遞安裝住警器案例教育，並提升鄰里安裝意願。

(二)及時宣導作為：

1、FB 或 LINE 即時宣導


	
圖片說明：利用 LINE 群組宣導	圖片說明：FB 社團宣導

2、災後宣導：


	
圖片說明：結合宣導分隊實施災後居家訪視	

五、現場平面圖：

六、現場照片：



圖片說明：屋內燒乾鍋具



圖片說明：住警器安裝位置