

嘉義縣消防局住宅用火災警報器成功案例

壹、案由：嘉義縣消防局中埔分隊獲報轄內和美村中山新村發生住宅火警，該棟為3樓RC建築物，隔壁鄰居聽見住宅用火災警報器作動發出警報，撥打119報案。

貳、火災概要：

一、時間：113年11月5日〇〇時〇〇分。

二、地點：嘉義縣中埔鄉和美村中山新村〇〇號。

三、建築物情形：3樓RC結構建築物。

四、起火處、起火原因：一樓廚房起火、疑似為炊事不慎引起。

五、人員避難情形：屋主住宅用火災警報器聲響，立即前往廚房查看，並發現火災，立即將瓦斯爐關閉，鄰居聽見警報器聲響撥打119報案。

六、初期滅火：現場些許煙霧，第一時間由屋主將瓦斯爐關閉鍋子移開撲滅火勢。

七、消防人員搶救過程：到場後火勢已撲滅，實施室內搜索確認無人受困、無人傷亡。

八、住宅用火災警報器動作情形：

（一）設置位置：1顆住警器裝於廚房內。

（二）動作情形：住宅用火災警報器偵測發出警報聲響，鄰居聽到後打119報案，屋主聽到後立即查看並滅火。

九、人員傷亡情形：無人傷亡。

參、檢討分析：

一、住警器裝設時間：本件預警成功案例為111年裝設。

二、火災原因：疑似炊事不慎而起火燃燒。

三、民眾通報、滅火等實際應變之成功或失敗之優缺點分析：


優點：（一）該屋主聽見住宅用火災警報器發生警示音後，立即前往察看，確認火勢後，立即採取適當的反應行為，鄰居聽到後打119報案，無發生不理會警示音等行為。

缺點：(一)目前該戶僅安裝一顆住宅用火災警報器，建議該屋主應於每個居室、廚房分別構置偵煙式、定溫式住宅用火災警報器，以免起火處與警報器不同居室，導致蓄積煙量不足，於火災初期警報器無法作動，延誤最佳逃生時機。

肆、策進作為：

- 一、宣導民眾廚房用火人離火熄，也可使用爐火定時器或爐火感知裝置。
- 二、持續向中埔鄉民眾推廣裝設住宅用火災警報器，加強宣導住戶自行購買、裝設於各寢室、廚房、走廊及樓梯，並每月自行檢測功能是否正常。
- 三、加強宣導「用火用電」之觀念及兩方向逃生原則。


伍、現場平面圖：



陸、現場照片：



圖一：火警現場全景



圖二：住警器位置(一樓廚房)

柒、及時宣導作為：

(一) 災後訪視宣導情形：



(二) FB 宣導情形：



嘉義縣消防局第三大隊中埔分隊

11月6日上午12:15 · 🌐

【🔥住警器成功示警案例】再+1

時間：113年11月5日18時許

地點：中埔鄉中山新村

狀況：屋主煮東西離開廚房，忘記廚房正在烹煮食物，導致鍋子冒煙，煙霧瀰漫！！..... 查看更多



(三) LINE 宣導情形：

中埔的 A-bloc、B-bloc、
COD是啥小？ (17)



113.11.6局務會報事項:
(1)分隊勤教宣導安全駕駛案例影片並拍照紀錄...



北極熊



113年11月5日中埔鄉和美
村中山新村153號住宅用
火災警報器成功~ .docx

下載期限:~ 11月15日 下午
6:53

檔案大小:1.7MB

下午 6:53



儲存 | 另存新檔 | 分享 | 傳送至Keep筆記



瀚~Sky



下午 6:53



豆皮

收到

下午 6:53



lin



輸入訊息

