

消防機關救災車輛事故案例資料

壹、案由：

救護車返隊途中，行經T字路口時，撞擊由右車道插入前方機車。

貳、案發過程：

108年1月24日○時，○○分隊執行○○區○○路急病救護，結束救護勤務在返隊途中，行經T字路口，當時前方閃紅色警示燈，救護車駕駛先減速，準備右轉，右後方機車加速超車到救護車前方，救護車緊急剎車，但機車後側車牌勾到救護車前方保險桿後，機車失控摔倒，救護車前方保險桿脫落，無人員受傷；機車後方擋泥板與車牌變形，駕駛右膝疼痛，由支援車送醫。

參、檢討分析：

因機車駕駛超車，救護車駕駛煞車不及，導致車禍發生。

肆、策進作為：

- 一、遇閃紅燈號誌路口時，車輛應減速接近，先停止於交岔路口前，認為安全時，方得續行。
- 二、定期編排道路駕駛安全訓練，強化同仁駕駛技能，並灌輸安全駕駛觀念。

伍、施教方式：

為強化消防人員車輛駕駛安全，請利用集會、訓練及勤教時機宣達施教，避免類似意外發生。

陸、事故現場及車輛受損情形：

圖1：事故發生地點平面圖




圖2：事故發生地點圖



圖 3：事故車輛側面圖



圖 4：事故車輛後面圖

