

消防機關救護車輛事故案例資料

壹、案由：

救護車執行救護勤務，送醫途中不慎與機車發生擦撞。

貳、案例：

109年3月30日21時33分，本局第○大隊○○分隊接獲救災救護指揮中心派遣執行○○區○○街一段之救護勤務，隊員陳○○駕駛救護車於到場途中，行經○○區○○街與○○路口，因為救護車行駛方向為紅燈所以慢速（時速大約20公里以下）行駛，確認左、右方路口來車均已停等禮讓，欲通過該路口時，機車突從左側車道衝出，機車見救護車時緊急煞車導致打滑，打滑後與救護車發生擦撞，致使該機車騎士胸部挫傷及膝蓋擦傷，另該機車車頭毀損、救護車左側板金凹陷。

參、檢討與分析：

本案因行經大路口，救護車方向為紅燈，慢速確認路口左右來車均已禮讓，未將救護車完全停下而持續欲向前直行時，因機車由路口方向衝出而反應不及，致使本起事故發生。

肆、改進措施：

(一) 駕駛車輛通過紅綠燈時，應確實停車再開，確認兩方無來車後方可通行。

(二)平時宜多進行道路駕駛訓練，以強化同仁駕駛技能及經驗，並督促所屬研讀及恪遵「消防人員救災安全手冊」第三章車輛行駛時安全指導原則，以確保行車安全。


伍、施教方式：

本案例教育教材請各大隊轉知所屬利用集會、訓練及勤教時機宣達施教。


陸、其他：

現場平面圖、現場照片示意圖、當時車禍現場相片。

(一)現場平面圖(〇〇區〇〇街與〇〇路口)



(二) 現場照片示意圖



(三) 車禍現場照片 1



(三) 車禍現場相片 2

