

# ○○市政府消防局救災車輛事故案例教育

一、案由：○○分隊執行車禍救護勤務，送醫途中發生擦撞車禍。

二、案例：

109年○○月○○日18時33分，○○市政府消防局○○分隊執行府○○二段○○巷○○號車禍救護受醫勤務，隊員林○○駕駛救護車○○-○○送醫途中18時49分於○○區○○路○○號，前方號誌紅燈，欲行駛慢車道緩慢前進，救護車已注意右側車況，確認右方無來車，行駛間不慎擦撞路邊靜止停於車格內之無人車輛○○-○○，造成救護車右後照鏡損壞，對造車輛左後照鏡損壞，均無人受傷。

三、車輛基本資料：

救護車、現代廠牌、102年購置即配發分隊使用、至1091202均定期保養、意外發生當時使用情形為正常。

四、駕駛人員資料：

隊員林○○31歲，服務年資○○年，專科學歷，有普通大貨車駕照、依勤務編排各車種勤務車輛。

五、檢討分析：因救護車到達現場時有鳴警報及開警示燈，將損害降低。行駛間也隨時注意車前及車側狀況，唯送醫途中閃車不慎，未能估算好會車距離，非職等所故意。

六、策進作為：

(一)會車時，持續確認後照鏡是否有保持適當行車距離。

(二)平時宜多進行道路駕駛訓練，以強化同仁駕駛技能及經驗

(三)引入「防禦駕駛」觀念，闖越紅燈且車輛阻擋視線時，必須預測可能有車輛衝出，所以應該減速，同時腳放在煞車踏板上，做好隨時煞車準備。開車時若能養成推測危險的習慣，進而避開危險，對行車安全將有很大幫助。

七、施教方式：

本案例教育教材請各大隊轉知所屬利用集會、訓練及勤教時機宣達施教。

八、其他：(請檢附本案不同角度現場照片示意圖、車輛毀損照片〔含近、遠照片〕及說明等資料電子檔光碟

(一) 現場照片示意圖



(二) 車輛毀損照片



