

液化石油氣消防安全檢查及違規取締(續)

中華民國104年 2月

單位：家、件次

區 域 別		違規取締件次													裁處件次				已收罰鍰件次	強制執行件次	
		合計	分銷商					分裝場		檢驗場		儲存場所	串接使用場所	消防安全設備檢查不合格	其他違規取締	合計	罰鍰	限期改善			停業或停止使用
			違規儲存液化石油氣	違規使用逾期容器	違規使用偽造標示	非法分裝液化石油氣	其他分銷商位置構或安全管理不合格	違規灌裝逾期容器	其他分裝場位置構或安全管理不合格	容器檢驗不實	其他檢驗場位置構或安全管理不合格	儲存場所構造或安全管理合格	串接使用場所構造或安全管理合格								
總計		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33	7
新 北 市 臺 北 市 桃 園 市 臺 中 市 臺 南 市 高 雄 市	新 北 市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	臺 北 市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—
	桃 園 市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—
	臺 中 市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	臺 南 市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	高 雄 市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	宜 蘭 縣	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—
	新 竹 縣	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	7	—
	苗 栗 縣	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	彰 化 縣	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
南 投 縣 雲 林 縣 嘉 義 縣 屏 東 縣 臺 東 縣 花 蓮 縣 澎 湖 縣 基 隆 市 新 竹 市 嘉 義 市 福 建 省 金 門 縣 連 江 縣 消防署所屬 基 隆 港 臺 中 港 高 雄 港 花 蓮 港	南 投 縣	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	雲 林 縣	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	嘉 義 縣	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—
	屏 東 縣	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6	—
	臺 東 縣	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	花 蓮 縣	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	澎 湖 縣	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	基 隆 市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	新 竹 市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
	嘉 義 市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
福 建 省 金 門 縣 連 江 縣 消防署所屬 基 隆 港 臺 中 港 高 雄 港 花 蓮 港	福 建 省	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	金 門 縣	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	連 江 縣	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	消防署所屬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	基 隆 港	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臺 中 港	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
高 雄 港	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
花 蓮 港	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

填表

審核

業務主管人員
主辦統計人員

機關首長

民國111年 5月 4日 17:22:04 印製

資料來源：依據各直轄市、縣(市)政府所報「液化石油氣消防安全檢查」表彙編。

填表說明：本表由本署危險物品管理組編製1式2份，經陳核後，1份自存，1份送本署主計室，本署主計室應由網際網路上傳內政部統計處資料庫。