



液化石油氣消防安全檢查及違規取締(續)

中華民國113年 2月

單位：家、件次

區 域 別	違規取締件次														裁處件次				已收罰鍰件次	強制執行件次
	合計	分銷商					分裝場		檢驗場		儲存場所	串接使用場所	消防安全設備檢查不合格	其他違規取締	合計	罰鍰	限期改善	停業或停止使用		
		違規儲存液化石油氣	違規使用逾期容器	違規使用偽造標示	非法分裝液化石油氣	其他分銷商位置構造設備或安全管理不合格	違規灌裝逾期容器	其他分裝場位置構造設備或安全管理不合格	容器檢驗不實	其他檢驗場位置構造設備或安全管理不合格	儲存場所構造或安全管理合格	串接使用場所構造或安全管理合格								
總 計	27	12	5	—	—	4	—	—	—	—	—	2	1	3	20	19	1	—	24	5
新 北 市	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	—	—	6	5
臺 北 市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
桃 園 市	3	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	3	—
臺 中 市	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臺 南 市	5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	2	1	—	1	—
高 雄 市	8	1	2	—	—	3	—	—	—	—	—	2	—	—	3	3	—	—	9	—
臺 灣 省	5	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	6	6	—	—	4	—
宜 蘭 縣	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
新 竹 縣	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
苗 栗 縣	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
彰 化 縣	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
南 投 縣	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—
雲 林 縣	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
嘉 義 縣	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
屏 東 縣	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
臺 東 縣	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
花 蓮 縣	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	—	—	—	—
澎 湖 縣	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	1	—
基 隆 市	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
新 竹 市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
嘉 義 市	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
福 建 省	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
金 門 縣	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
連 江 縣	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
消防署所屬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
港務消防大隊	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

填表

審核

業務主管人員  
主辦統計人員

機關首長

民國113年 3月20日 16:54:25 印製

資料來源：依據各直轄市、縣（市）政府消防局、港務消防大隊所報「液化石油氣消防安全檢查及違規取締」表彙編。

填表說明：本表由本署危險物品管理組編製1式2份，經陳核後，1份自存，1份送本署主計室，本署主計室應由網際網路上傳內政部統計處資料庫。