

臺北市政府消防局住宅用火災警報器成功案例教育資料

壹、案由：

於111年1月○日7時○分，臺北市政府消防局救災救護指揮中心接獲民眾報案指稱大安區一處住宅有警報聲響且有煙冒出，立即派遣救災車輛前往。消防分隊到達現場經確認為屋主烹飪食物後烤焦未關閉，導致烤箱乾燒產生白煙啟動住宅用火災警報器。屋主在家及時關閉電源，避免了一場火災發生。

貳、火災概要：

- 一、時間：111年1月○日7時○分
- 二、地點：臺北市大安區瑞安街○巷○號○樓。
- 三、建築物情形：地上7層RC構造建築物，住宅用途。
- 四、人員避難情形：無
- 五、初期滅火：無
- 六、住宅用火災警報器動作情形：
 - (一)設置位置：客廳
 - (二)動作情形：因煮食不慎產生濃煙啟動住宅用火災警報器
- 七、人員傷亡：無人員傷亡、受困

參、檢討分析：

- 一、本件成功預警案例為自行安裝。
- 二、本件火災原因疑似因煮食不慎造成冒煙蓄積引發火災。


肆、策進作為：

- 一、持續推廣住宅用火災警報器裝設，並加強宣導住戶自行購置裝設住宅用火災警報器於各居室、廚房、樓梯及走廊，以防護每一個空間，並每月自行檢測功能是否正常。
- 二、透過平時防火宣導等時機告知民眾重要火災求生知識，得知火災發生時，若現場逃生通道無濃煙危害，應向下逃生、水平逃生至屋外進行避難；若逃生通道佈滿濃煙發現無法逃生，則應選擇堅固不易燒燬的木門或金屬門之室內待救，並且用毛巾等物品塞住門縫防止濃煙竄入，開窗呼救並以電話告知消防人員待救區域。
- 三、熟悉住家內逃生路線，逃生時選擇適當之逃生路線，而逃生

路徑也必須要保持通暢，避免堆積雜物等物品，以利順利逃生。火場成功逃生後，不應再次進入火場，更不應該逗留在火場內部。

- 四、內部隔間、地板、天花板等裝潢，應使用不燃或耐燃材料，勿使用易燃之木質材料及易導熱鐵皮作為隔間之裝潢。
- 五、發現火災時，應大聲喊失火了並撥打 119 通報消防局，火勢過大無法自行滅火時，切勿持續嘗試且趕快逃跑。
- 六、宣導民眾於廚房烹煮時應有「人離火滅」之觀念，養成火源使用完畢隨時關閉瓦斯爐火習慣。

伍、現場平面圖：



陸、現場照片：



圖 1：現場外觀



圖 2：住警器位置



圖 3：起火處

柒、防範宣導：

一、FB 宣導情形：

北市消防第二大隊
白林育攝發佈 · 1月7日上午9:27 · 🌐

嚇死大家 ~ 還好有裝住宅用火災警報器!!!!
經統計臺北市近2年起火原因以「爐火烹調」居首位，「煮焦」是最高
主爐火烹調起火原因。
今日8時，大安區瑞安街23巷一處建築物發生火災，因為屋主烹飪食物
後爐火未關閉，導致鍋具乾燒產生白煙啟動住宅用火災警報器，才知道
發生火災趕緊撥打119報警！
消防隊到達後立即展開救災行動，順利撲滅火勢，好家在屋主自行安裝
#住宅用火災警報器 發揮功效，避免了一場嚴重的損失！
#「人離火熄」
#安裝住警器有裝有保庇
#住宅用火災警報器您家裝了沒
住警器資訊網
<https://www.rfd119.tfd.gov.tw/>



471 讚及人數 65 互動次數 加強推薦貼文

二、Line 宣導情形：

今天

北市消防第二大隊
白林育攝發佈 · 1月7日上午9:27 · 🌐

嚇死大家 ~ 還好有裝住宅用火災警報器!!!!
經統計臺北市近2年起火原因以「爐火烹調」居首位，「煮焦」是最高
主爐火烹調起火原因。
今日8時，大安區瑞安街23巷一處建築物發生火災，因為屋主烹飪食物
後爐火未關閉，導致鍋具乾燒產生白煙啟動住宅用火災警報器，才知道
發生火災趕緊撥打119報警！
消防隊到達後立即展開救災行動，順利撲滅火勢，好家在屋主自行安裝
#住宅用火災警報器 發揮功效，避免了一場嚴重的損失！
#「人離火熄」
#安裝住警器有裝有保庇
#住宅用火災警報器您家裝了沒
住警器資訊網
<https://www.rfd119.tfd.gov.tw/>



已讀 5
上午 11:13

471 讚及人數 65 互動次數 加強推薦貼文

三、居家訪視宣導情形：

