

臺北市政府消防局住宅用火災警報器成功案例教育資料

壹、案由：

於111年1月○日1時○分，臺北市政府消防局救災救護指揮中心接獲民眾報案指稱南港區一處住宅有警報聲響且有煙冒出，立即派遣救災車輛前往。消防分隊到達現場經確認為屋主在浴室盥洗台上方的塑膠平台放置蠟燭，導致塑膠平台受燒燬產生白煙啟動住宅用火災警報器，避免了一場火災發生。

貳、火災概要：

一、時間：111年1月○日1時○分

二、地點：臺北市南港區忠孝東路7段○號○樓

三、建築物情形：地上5層，RC構造建築物，住宅用途

四、人員避難情形：無

五、初期滅火：無

六、住宅用火災警報器動作情形：

(一)設置位置：浴室外走道

(二)動作情形：因浴室燒雜物冒煙啟動住宅用火災警報器

七、人員傷亡：無

參、檢討分析：

一、本件成功預警案例為臺北市政府消防局於107年8月1日執行「107年本府補助住宅用火災警報器專案」補助裝設。

二、本件火災原因疑似浴室因蠟燭點燃造成塑膠平台受燒引發火災。

肆、策進作為：


一、持續推廣住宅用火災警報器裝設，並加強宣導住戶自行購置裝設住宅用火災警報器於各居室、廚房、樓梯及走廊，以防護每一個空間，並每月自行檢測功能是否正常。

二、透過平時防火宣導等時機告知民眾重要火災求生知識，得知火災發生時，若現場逃生通道無濃煙危害，應向下逃生、水平逃生至屋外進行避難；若逃生通道佈滿濃煙發現無法逃生，則應選擇堅固不易燒燬的木門或金屬門之室內待救，並且用毛巾等物品塞住門縫防止濃煙竄入，開窗呼救並以電話

告知消防人員待救區域。

- 三、熟悉住家內逃生路線，逃生時選擇適當之逃生路線，而逃生路徑也必須要保持通暢，避免堆積雜物等物品，以利順利逃生。火場成功逃生後，不應再次進入火場，更不應該逗留在火場內部。
- 四、內部隔間、地板、天花板等裝潢，應使用不燃或耐燃材料，勿使用易燃之木質材料及易導熱鐵皮作為隔間之裝潢。
- 五、發現火災時，應大聲喊失火了並撥打 119 通報消防局，火勢過大無法自行滅火時，切勿持續嘗試且趕快逃跑。
- 六、宣導民眾正確使用蠟燭之觀念。


伍、現場平面圖：



陸、現場照片：



圖一：起火點



圖二：住警器安裝位置



圖三:住警器特寫

柒、防範宣導：

一、FB 宣導情形：

 **北市消防第二大隊**
由林育鋒發佈 · 剛剛 ·

凌晨火災~住警器立大功 ~還好有裝住宅用火災警報器!!!!
今日深夜1時，南港區忠孝東路7段一處建築物發生火災，浴室內燒損雜物產生濃煙啟動住宅用火災警報器，屋主睡夢中驚醒才知道發生火災趕緊撥打119報案！
消防隊到達後立即展開救災行動，順利撲滅火勢，還好有107年《本府補助住宅用火災警報器》的住宅用火災警報器發揮功效，避免了一場嚴重的損失！
#安裝住警器有裝有保庇
#住宅用火災警報器您家裝了沒..... 顯示更多



二、Line 宣導情形：

昨天

凌晨火災~住警器立大功 ~還好有裝住宅用火災警報器!!!!
今日深夜1時，南港區忠孝東路7段一處建築物發生火災，浴室內燒損雜物產生濃煙啟動住宅用火災警報器，屋主睡夢中驚醒才知道發生火災趕緊撥打119報案！
消防隊到達後立即展開救災行動，順利撲滅火勢，還好有107年《本府補助住宅用火災警報器》的住宅用火災警報器發揮功效，避免了一場嚴重的損失！
#安裝住警器有裝有保庇
#住宅用火災警報器您家裝了沒
住警器資訊網
<https://www.rfd119.tfd.gov.tw>

已讀 17
上午 9:25

三、居家訪視宣導情形：

