

臺北市政府消防局住宅用火災警報器成功案例教育資料

壹、案由：

於111年1月○日5時○分，臺北市政府消防局救災救護指揮中心接獲民眾報案指稱中正區一處住宅有警報聲響且有煙冒出，立即派遣救災車輛前往。經消防分隊確認現場為電線短路，產生白煙啟動住宅用火災警報器。鄰居聽到警報聲響立即撥打119報案，消防隊到場後，射水撲滅火勢，避免了一場火災發生。

貳、火災概要：

- 一、時間：111年1月○日5時○分
- 二、地點：臺北市中正區金門街○巷○樓。
- 三、建築物情形：地上4層，RC構造建築物，住宅用途。
- 四、人員避難情形：無
- 五、初期滅火：無
- 六、住宅用火災警報器動作情形：
 - (一)設置位置：住警器裝設於廚房門口牆上。
 - (二)動作情形：濃煙致使住警器作動並發出警報聲。
- 七、人員傷亡：無

參、檢討分析：

- 一、本件成功預警案例為臺北市政府消防局於106年3月31日執行「106本府補助住宅用火災警報器專案」補助裝設。
- 二、本件火災初判原因為電氣因素，冰箱之電器線路燒損。


肆、策進作為：

- 一、宣導民眾晚上就寢時，務必確認家內用火用電情形，電源開關是否關閉，以免致災。
- 二、持續推廣住宅用火災警報器裝設，並加強宣導住戶自行購置裝設住宅用火災警報器於各寢室、廚房、樓梯及走廊，以防護每一個空間，並每月自行檢測功能是否正常。
- 三、透過平時防火宣導等時機告知民眾重要火災求生知識，得知火災發生時，若現場逃生通道無濃煙危害，應向下逃生、水平逃生至屋外進行避難；若逃生通道佈滿濃煙發現無法逃生，則應選擇堅固不易燒毀的木門或金屬門之室內待救，並


且用毛巾等物品塞住門縫防止濃煙竄入，開窗呼救並以電話告知消防人員待救區域。

- 四、熟悉住家內逃生路線，逃生時選擇適當之逃生路線，而逃生路徑也必須要保持通暢，避免堆積雜物等物品，以利順利逃生。火場成功逃生後，不應再次進入火場，更不應該逗留在火場內部。
- 五、內部隔間、地板、天花板等裝潢，應使用不燃或耐燃材料，勿使用易燃之木質材料及易導熱鐵皮作為隔間之裝潢。
- 六、發現火災時，應大聲喊失火了並撥打 119 通報消防局，火勢過大無法自行滅火時，切勿持續嘗試且趕快逃跑。

伍、現場平面圖：



陸、現場照片：





柒、防範宣導：

一、媒體宣導情形：無

二、FB 宣導情形：

臺北市政府消防局
1月18日下午9:01 · 公

又發生住宅火災 還好有住警器示警

2022.1.18

今天早上接近6點，中正區金門街一處公寓4樓發生火災，因為鄰居聽到住警器動作聲響，而且看到冒煙，立即撥打119報案！

正在房內睡覺的屋主一家三口聽到住警器發報也趕緊起來查看，火勢過大無法初期滅火，還好消防人員趕到立即射水撲滅火勢，原來是冰箱電線短路起火引燃，還好屋主自己有裝 #住宅用火災警報器 發揮功效，避免了一場嚴重的損失！

#住宅用..... 顯示更多

39 2次分享

讚 留言 分享

三、Line 宣導情形：



四、居家訪視宣導情形：

