

## 臺北市政府消防局住宅用火災警報器成功案例教育資料

### 壹、案由：

於111年2月○日8時○分，臺北市政府消防局救災救護指揮中心接獲民眾報案指稱士林區一處住宅有警報聲響且有煙冒出，立即派遣救災車輛前往。消防分隊到達現場經確認為住戶內部起火產生濃煙啟動屋內之住宅用火災警報器。鄰居聽聞警報聲響後立即撥打119報案。

### 貳、火災概要：

- 一、時間：111年2月○日8時○分。
- 二、地點：臺北市士林區華岡路○號○樓。
- 三、建築物情形：地上4層，RC構造建築物，住宅用途。
- 四、人員避難情形：無
- 五、初期滅火：鄰居聽聞警報聲響後立即撥打119報案。
- 六、住宅用火災警報器動作情形：
  - (一)住宅用火災警報器裝設於4樓天花板。
  - (二)住戶內部起火產生濃煙，裝設於天花板之住宅用火災警報器偵知發報聲響。
- 七、財物損失及人命傷亡情形：無。

### 參、檢討分析：

- 一、本件成功預警案例為屋主自行安裝。
- 二、本件火災初判原因為電氣因素。

### 肆、策進作為：

- 一、住宅用火災警報器應定期維護保養(每月至少自行檢測1次)，以保持功能正常，確保民眾生命安全。
- 二、防範電器火災「五不一沒有」：不要超過負載、插頭不用不插、不要網綁電線、不要汙損、不要有可燃物、沒有安全標章不用。
- 三、內部隔間、地板、天花板等裝潢，應使用不燃性或耐燃材料，勿使用易燃之木質材質及易導熱鐵皮作為隔間之裝潢。
- 四、逃生路線應保持暢通避免因物品堆積影響逃生動線或出口。
- 五、宣導民眾下載視訊119App，如發現火災應主動撥打119報案及119視訊App提供消防人員火場資訊。。

伍、現場平面圖：



陸、現場照片：




圖一：現場燃燒情形



圖二：住警器裝設位置

柒、防範宣導

一、Line 宣導情形：



二、社區居家訪視宣導情形：

